施設説明書

| 施設名称 | | | 老人福祉センター | やすらぎの園 | |
|------|----|-------------|----------------|-------------|------------|
| 所在地 | | | 柏原市旭ケ丘1丁目9番30号 | | |
| | | 地番 | 地目 | 地積(登記簿) | 地積(実測) |
| | 1 | 旭ケ丘1丁目424-2 | 畑 | 149.00 m² | $-m^2$ |
| | 2 | 旭ケ丘1丁目428-1 | 田 | 343.00 m² | $-m^2$ |
| | 3 | 旭ケ丘1丁目428-2 | 原野 | 915.00 m² | $-m^2$ |
| | 4 | 旭ケ丘1丁目428-3 | 畑 | 429.00 m² | $-m^2$ |
| | 5 | 旭ケ丘1丁目428-4 | 畑 | 433.00 m² | $-m^2$ |
| | 6 | 旭ケ丘1丁目428-5 | 畑 | 429.00 m² | $-m^2$ |
| | 7 | 旭ケ丘1丁目428-6 | 畑 | 433.00 m² | $-m^2$ |
| | 8 | 旭ケ丘1丁目428-7 | 畑 | 433.00 m² | $-m^2$ |
| 土 | 9 | 旭ケ丘1丁目593-1 | 畑 | 1,163.00 m² | $-m^2$ |
| 地 | 10 | 旭ケ丘1丁目593-2 | 畑 | 406.00 m² | $-m^2$ |
| | | 合 | 計 (A) | 5133.00 m² | $-m^2$ |
| | | 古地 | 實部分面積(B) | 1063.00 m² | $-m^2$ |
| | | 利月 | 用可能面積(A-B) | 4070.00 m² | $-m^2$ |
| | | 境界確定 | 一部有り | | |
| | 測 | 現況測量図 | 無 | | |
| | 量 | 地積測量図 | 無 | | |
| | 図 | その他 1 | _ | | |
| | 等 | その他 2 | _ | | |
| | | その他3 | | | |
| | | 名称 | 構造 | 延床面積 | 建築年 |
| | 1 | 本館 | RC 造 3 階建 | 1506.00 m² | 昭和 56 年 |
| 建 | 2 | 別館 | 木造 3階建 | 590.17 m² | 昭和 33 年 |
| 物 | 3 | 廊下棟 | S造 | 36.00 m² | 昭和 56 年 |
| | 4 | _ | | _ | _ |
| | 5 | _ | <u> </u> | _ | _ |
| | | 接道方向 | 公道・私道の別 | 建基法上の種別 | 幅員 |
| | 1 | 西側 | 公道 (市道) | 非該当 | 約 4.0~6.5m |
| 接 | 2 | _ | _ | _ | _ |
| 道 | 3 | _ | _ | _ | _ |
| | 4 | _ | | _ | _ |
| | 5 | _ | _ | _ | _ |

| | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
|---|--------|-----------------------------------|--|
| | 建蔽率 | 60% | |
| | 容積率 | 150% | |
| | 防火地域等 | 準防火地域 | |
| | 高度地区 | 第1種高度地区 | |
| | 宅地造成区域 | 有 | |
| | 外壁後退 | 有 四方 1m | |
| 法 | 北側斜線 | 有 | |
| 規 | 日影規制 | 測定高さ 1.5m、5m~10m:4 時間、10m~:2.5 時間 | |
| 制 | その他 | 景観計画区域 | |
| | | 埋蔵文化財包蔵地(玉手山3号墳) | |
| 等 | | 八尾空港制限表面 | |
| | | 宅地造成規制区域 | |
| | | 土砂災害防止法第9条第1項に該当する区域(急傾斜) | |
| | | ※平成 28 年 3 月 25 日 大阪府告示 第 507 号 | |
| | | ※区域名:玉手 K22101640 | |
| | | 土砂災害防止法第7条第1項に該当する区域(急傾斜) | |
| | | ※平成 28 年 3 月 25 日 大阪府告示 第 506 号 | |
| | | ※区域名:玉手 K22101640 | |
| 供 | 上水道 | 有 (ϕ 50mm) | |
| 給 | 下水道 | 無 | |
| 施 | 電気 | 有 | |
| 設 | ガス | 都市ガス | |
| | 最寄駅 | 近鉄河内国分駅から徒歩約 12 分 | |
| | バス停 | 市内循環バス「老人福祉センター前」から徒歩0分 | |
| そ | 留意事項 | 擁壁にクラック(大)あり | |
| の | | 建築確認番号 | |
| 他 | | 本館 : 昭和 55 年 9 月 5 日 1-06942 | |
| | | 廊下棟:昭和 56 年 1 月 28 日 1-14325 | |
| | | | |

位置図



(本館_外観)



(別館及び廊下棟_外観)



(本館_1F 内観)



(本館_1F 内観)



(本館_2F 内観)



(廊下棟_内観)



(別館_内観)



(擁壁_クラック箇所)



(2023年10月17日 撮影)